



Traiter le bois d'une fenêtre

■ ■ ■ Débutant

Introduction

Exposé aux rayons du soleil et aux intempéries, le bois d'une fenêtre s'abîme au fil des années. Il convient donc de le protéger pour qu'il reste sain et esthétique le plus longtemps possible.

Ce traitement s'effectue généralement juste après la pose des huisseries, et se renouvelle régulièrement. Reportez-vous au besoin aux consignes des fabricants de produits.

Le traitement du bois peut se limiter à une protection contre l'usure du temps (eau et soleil) en appliquant des finitions hydrofuges et adaptées à l'extérieur.

Cependant, selon les régions (zone chaude et humide par exemple ou zone infestée par les insectes), il peut être utile d'opérer un traitement fongicide et insecticide supplémentaire.

Il est également possible d'intervenir sur des huisseries en place depuis plusieurs années. Par contre, un travail préparatoire de décapage est nécessaire pour mettre à nu le bois avant de le traiter.

Voici comment traiter le bois d'une fenêtre.



© Finemedia

Matériel pour traiter le bois d'une fenêtre

Pinceau plat



Traitement spécial bois extérieur



Papier de verre



Lasure bois



Brosse



Pâte à bois



Alcool à brûler



1. Cas 1 : Préparez le bois des fenêtres peintes ou vernies



© Finemedia

Pour préparer le bois peint ou verni de vos fenêtres à un traitement :

- Poncez pour décaper au maximum le bois avec un papier à poncer à gros grain.
- Utilisez ensuite un grain plus fin pour uniformiser la surface et enlever les traces de ponçage.
- Dépoussiérez avec une brosse.
- Si cela ne suffit pas, utilisez un décapant spécial peinture ou vernis.

Conseil : pensez aussi à reboucher les éventuels trous avec de la pâte à bois.

- Si votre fenêtre a déjà été lasurée, poncez légèrement le bois et dépoussiérez-le avec une brosse. Si l'ancienne lasure se décolle, procédez à un ponçage ou un décapage en suivant les étapes ci-dessus !

1. Cas 2 : Préparez le bois des fenêtres brutes



© Finemedia

Pour préparer le bois brut de vos fenêtres à un traitement :

- Passez un papier à poncer fin pour enlever les éventuels éclats.
- Dépoussiérez à l'aide de la brosse.

Pour les bois à fort tanin, comme les bois exotiques, dégraissez au préalable le support avec un dégraissant spécial pour faciliter l'adhérence et la tenue des finitions. Pour cela :

- Appliquez-le au pinceau plat généreusement sur toute la surface.
- Laissez sécher.

2. Appliquez les traitements insecticide et fongicide

Vous devez appliquer des traitements préventif et curatif sur vos boiseries de fenêtres selon les caractéristiques climatiques et la biodiversité de votre région :

- région chaude ou humide, sujette aux champignons ;
- forte présence d'insectes xylophages tels que les termites.

Pour s'en protéger :


- A l'aide d'un pinceau, passez une ou deux couches de traitement spécial bois extérieur : des produits complets sont proposés à la vente.
- Reportez-vous aux instructions du fabricant pour l'application et le temps de séchage.



© Finemedia

Attention : il faut parfois procéder à une injection de produit dans le bois, lisez bien les instructions du fabricant.

3. Appliquez une lasure ou une peinture



© Finemedia

Une fois votre boiserie propre et traitée contre les maladies et les insectes, il reste à appliquer la dernière couche de finition.

Elle protégera votre bois des intempéries et lui donnera l'aspect final que vous choisirez. Pour cela :

- Pour un bois d'aspect brut ou naturel : choisissez un vernis ou une lasure, tous deux sont disponibles en version teintée et incolore, ou de l'huile pour les bois exotiques.
- Pour décorer le bois tout en le protégeant, choisissez une peinture. Préférez les peintures microporeuses qui laissent respirer les supports.

Pour appliquer une lasure sur vos fenêtres :

- Mélangez bien la lasure.
- Appliquez la lasure avec un pinceau plat, dans le sens des veines du bois.
- Laissez bien sécher avant de procéder à un ponçage léger (égrainage). Dépoussiérez avant de passer une deuxième couche.